
Reparatie masini de spalat

I.D.: 69821407

Data publicarii	30.05.22	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 730,00 RON - 730,00 RON

Descriere: Achizitia serviciului de reparat masina de spalat ,marca Whirpool, prin reparatie placa electronica ,efectuat rescriere eeprom, conform devizului atasat si ,reparat masina de spalat marca ,Bosch, prin inlocuire senzor temperatura, refacut cablaj la senzor temperatura, conform devizului atasat, pentru L.M.P PAUNESTI ,centrul din subordinea DGASPC Vrancea.Pretul iclude materiale , manopera si transport. Se asigura garantie 6 luni pentru piesele inlocuite si reparatia executata.
