

Servicii de reparatie aparat de spalare cu presiune Karcher HD 10/23 4S

I.D.: 18959675

Data publicarii	10.04.17	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	13.04.17	Pretul estimativ:	1.700,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Servicii de reparatie la aparatul de spalare cu presiune Karcher HD 10/23 4S, respectiv : o-ring 12.42x1.78-2 buc;o-ring 5.28x1.78-1 buc; inel suport 20x30x4.2-3buc; nutring 20x30x6-3buc; saiba-3buc; o-ring 36.0x2.0-3buc; garnitura etansare ND-3buc; ventil complet- 1buc; 0-ring 21.95x1.78-2buc; ulei angrenaj 1 L-1buc; duza rotor 05-1buc; pistol- 1buc.
