

---

## **Servicii de reparatii a aparatului de spalat sub presiune pentru autovehicule, model Karcher HDS 10/20-4M**

I.D.: 23408353

---

Data publicarii	25.10.17	Coduri CPV	50532000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	30.10.17	Pretul estimativ:	2.700,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: Servicii de reparatii a aparatului de spalat sub presiune pentru autovehicule, model Karcher HDS 10/20-4M, operatiunile necesare constand in inlocuirea urmatoarelor materiale: serpentina - 1 buc; garnitura stut furtun presiune - 1 set; garnitura lance presiune - 1 set; garnitura piulita - 1 set; garnitura ghiara - 2 bucati; gheara reglabila - 1 buc; ulei - 1 litru.

---