

Lucrări de reparații la invelitoare acoperis la un numar de 3 corpuri de garda

I.D.: 43036068

Documente participare:

- SKM_C25820022614410.pdf

Data publicarii	26.02.20	Coduri CPV	45261210-9
Termenul limita pentru depunere:	06.03.20	Pretul estimativ:	66.300,00 RON - 66.300,00 RON

Descriere: Pentru lucrările de reparatii a invelitorii acoperisului celor 3 cladiri se vor avea in vedere: - acoperisurile actuale sunt acoperite cu tigla ceramica si au elemnte de structura si rezistenta deteriorate (grinzi , capriori , lati si scandura astereala) ; Din acest punct de vedere prestatorul v-a acorda o atentie deosebita si v-a respecta legislatia de protectie a muncii ; - dupa repatie , acoperisurile nu-si vor modifica forma si dimensiunile ; - reparatia invelitorii include si reparatia in jurul cosurilor de fum . Aceste reparatii constau in tencuirea exteroara a cosurilor , realizarea de protectie tip acoperis din tigla si reparatia la imbinarea pe exterior a cosului de fum cu acoperisul. Aceaste reparatii vor asigura si proteja impotriva patrunderii apei in interiorul cosului de fum si in spatiile dintre cos si acoperis. Se va avea in vedere reparatia la un numar de 21 cosuri de fum . - gurile de iesire a fumului din cosuri vor fi acoperite cu plasa metalica tip rabitz pentru a proteja impotriva patrunderii pasarilor in cosuri ; Plasa de protectie v-a fi prinsa in tenuiala cosului de fum. - se vor lua la mana , verifca si repositiona toate tiglele de pe cele 3 cladiri ; Vor fi inlocuite toate tiglele sparte , fisurate si a celor care nu mai prezinta siguranta si protectie . Tiglele ceramice inlocuite vor fi puse la dispozitia prestatorului de catre beneficiar , acestea avand aceasi forma si caracteristici cu cea indepartata. In afara tiglelor ceramice , toate materialele ce sunt necesare a fi inlocuite vor fi puse la dispozitie de prestator . - se vor lua la mana , verifca si repositiona toate coamele ceramice de pe cele 3 cladiri. La asezarea coamelor se vor folosi mortare speciale care vor asigura prinderea dintre coame si tiglele peste care sunt asezate. Coamele ceramice vor fi puse la dispozitie de catre prestator (a nu se intlege ca au acelasi statut cu tiglele ceramice). Preconizam inlocuirea unui numar total de 150 coame. - inlocuirea elementelor de structura deteriorata si care nu mai prezinta siguranta si durabilitate (grinzi , capriori, lati, scandura astereala) se vor face tinand cont de prevederile legislatiei de securitate si sanatate in munca legat de lucru la inaltime. - repararea sageacului (strasina infundata) si paziei de lemn deteriorate cu scandura din material rasinos. Toate lucrările prezentate se aplică la un numar de 3 (trei) cladiri, suprafața totală a celor 3 acoperise fiind de aproximativ 1800 mp .