
Reparatie Mercedes Sprinter CDI 515- VS 02 ANP- inlocuire supapa de reglaj combustibil, conform deviz

I.D.: 72993926

Data publicarii	12.09.22	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	15.09.22	Pretul estimativ:	537,82 RON - 537,82 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------

Descriere: Achizitie directa de servicii de reparatii pentru autoturismul Mercedes Sprinter CDI 515, cu seria şasiu WDB9066571S179526 și nr. de înmatriculare VS 02 ANP (înlocuire supapă de reglaj a cantității de combustibil), conform devizului .La finalizarea reparatiilor solicitate se va întocmi factura fiscala si deviz/situatie de lucrări, și se va acorda garantie atât pentru componentele inlocuite cat si pentru manopera efectuată.
