
Servicii de înlocuire senzor nivel ulei și înlocuire bujii incandescente

I.D.: 33750431

Data publicarii	11.02.19	Coduri CPV	50112100-4
Termenul limita pentru depunere:	12.02.19	Pretul estimativ:	1.008,00 RON
Descriere:	Servicii de înlocuire senzor nivel ulei și înlocuire bujii incandescente(patru bucăți) la autovehiculului Mercedes Sprinter 515 CDI,cu serie sasiu WDB9066571S173583,nr de inmatriculare IL 16 ANP Buc 1.00		
