

Reparație ansamblu fibre optice și sistem de transmitere a imaginii pentru colonoscop - Gastro

I.D.: 93436786

Data publicării 15.02.24 Coduri CPV 50422000-9 50343000-1

Pretul estimativ: 29.523,68 RON - 29.523,68 RON

Descriere: Reparație ansamblu fibre optice și sistem de transmitere a imaginii pentru colonoscop, cod:13925PKS. V2 DEFECTIUNI CONSTATATE Scurgere la nivelul canalului pentru instrument Canal instrument deteriorat în partea interioară Imagine în ceață în zonă centrală Angulație în afara toleranței Sus 165/ Jos 150/ Stânga 140/ Dreapta 155/ Roata mare: 45 cNm (Norma 40+/-5); Roată de mână mică: 45 cNm (30+/-5) Inel pentru izolație, piuliță supapă uzate Lipsă inel aspirație Sticlă mată la nivelul conului de lumină Umiditate în interior Placă de bază corodată Mecanism vertebre corodat OPERATIUNI NECESARE Înlocuire canal instrument Înlocuire lentile Înlocuire ansamblu aer-apă Înlocuire canal jet Înlocuire mecanism vertebre Înlocuire piuliță supapă de aspirație Înlocuire placă de bază Ajustări de direcție Efectuare teste finale și calitative. Prezenta tine loc de comanda ferma.