
Reparatie ureteroscop cod 27002L

I.D.: 80116120

Data publicarii	20.03.23	Coduri CPV	50411300-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 11.377,00 RON - 11.377,00 RON

Descriere: Reparatie ureteroscop cod 27002L Discount 20% pentru piesa pt. laparoscop in regim de schimb* * se acorda doar in cazul returnarii produselor defecte (din aceeasi categorie) L DEFECTIUNI CONSTATATE teaca externa deteriorata lentila distala deteriorata OPERATIUNI NECESARE inlocuirea teaca externa inlocuire lentila diatala
