
Reparatii pompe Wilo si Homa

I.D.: 94067162

Data publicarii	27.02.24	Coduri CPV	50511000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.410,00 RON - 8.410,00 RON

Descriere: demontat montat, rebobinat stator, inlocuit rulmenti SKF, inlocuit etansari mecanice, reparat cablu alimentare +ulei siliconic - pentru pompa Homa; demontat montat, rebobinat stator, inlocuit rulmenti SKF, inlocuit etansari mecanice, reparat cablu alimentare +ulei siliconic - pt Pompa Wilo
