

Reparatie tractor Belarus, inclusiv piese

I.D.: 42996176

Data publicarii	07.02.20	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	22.018,11 RON - 22.018,11 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: 1. Set de pinioane a transmisiei principale MTZ-1221 p/s - 1set 2. Rulment 7712 - 1 buc 3. Distantier 50-1701258|0.2 mm - 4 buc 4. Rulment - 6217 - 2 buc 5. Șaibă de reazem a diferencialului MTZ - 2 buc 6. Rulment 30215 - 2 buc 7. Coroana z=69 - 1 buc 8. Pinion cilindric conducător MTZ (L=288 mm) - 1 buc 9. Rulment NJ212 - 4 buc 10. Pinion cilindric conducător MTZ (din stanga) L= 337 mm - 1 buc 11. Distantier 0,5 mm (Garnitura de reglare a p/s MTZ) - 6 buc 12. Distantier 0,2mm (Garnitura de reglare a p/s MTZ) - 4 buc 13. Set repar MTZ (m/blocare+diafragma) - 1set 14. Disc de frana MTZ D=180 - 2 buc 15. Arcul discului de frână MTZ - 3 buc 16. Pompa cu roti dintate NS-10M-3L - 1 buc 17. Rulment 31307 - 4 buc 18. S/repar MTZ (garnitura de hidrotransmisiei) - 1 set 19. Racitor ulei (Scimbător de căldură)D-260 - 1 buc 20. Ulei TransROil T-90 EP 20lit - 40 litri 21. Ulei Hidraulic Rosneft-MGE-46V 20L - 20 litri 22. S/repar MTZ (p/s,a/cauciuc - 1 set 23. Ansamblu (Cos de ambreiaj MTZ-1025) - 1 buc 24. Disc de ambreiaj MTZ - 2 buc 25. Mufa de cuplare a ambrejului T-150 - rulment de presiune (în ansamblu - 1 buc 26. Placa intermediara 85-1601092/Mtz 1025.3 - 1 buc 27. Surub volanta (Boltul cosului de ambreiaj MTZ-1025, 1221 - 6 buc 28. Roata dintata c/v (Z=20/24) MTZ - 1 buc 29. Piulita de angrenare- 1 buc 30. Inel de sprijin a rulmentului p/s MTZ - 1 buc 31. Carcasa Pinion - 50X-2407042 - 1 buc 32. Rulment 30310 - 1 buc 33. Roata dintata c/v (Z=34/16) MTZ - 1 buc 34. S/repar centri
