

Servicii de intretinere si reparare grup electrogen model GEP50-7

I.D.: 37160340

Data publicarii	11.07.19	Coduri CPV	50116100-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.117,64 RON - 4.117,64 RON

Descriere: A. Serv de întreținere trebuie să se desfășoare în conformitate cu starea generală a echipamentului și trebuie să reprezinte evaluarea stării generale prin următoarele: Înlocuirea filtrului de aer; Înlocuirea filtrului de motorină; Verificarea stării furtunelor; Verificarea alternatorului; Verificarea curelei motorului; Verificarea redresorului pentru acumulatori; Verificarea racordului, tobei și a colectorului de eșapament; Înlocuirea uleiului și filtrului de ulei; Efectuarea testului în sarcină cu simularea căderii de tensiune; Completul anti-gheață, Pornirea motorului pentru maxim 10 minute; Verificarea funcționării motorului și reglarea dacă este cazul; Verificarea îmbinărilor între diferite elemente; Verificarea nivelului lichidului de răcire și densității acestuia; Verificarea indicatorului de colmatare al filtrului de aer; Verificarea apărătorilor și protecțiilor; Verificarea continuității conexiunilor; Verificarea contactului în suportii siguranțelor; Verificarea nivelului de ulei din motor; Măsurarea tensiunii la bornele acumulatorului grupului electrogen, Efectuarea reglajelor de programare în panoul de control automat; Verificarea semnalizărilor luminoase din panoul de control; Verificarea funcționării corecte a voltmetrului și ampermetrului; Verificarea frecvenței; Verificarea panoului de automatizare și control; Serviciu de întreținere (manoperă și consumabile) - 1 serv x 1.680,67 = 1.680,67 lei fără TVA. B. Serviciu de reparare din care 5 ore de manoperă x 210,08 = 1050,40 lei fără TVA și piese de schimb (modul de încălzire motorină - 1.386,57 lei fără TVA) Repunerea în funcțiune a grupului electrogen prin înlocuirea pieselor/componențelor defecte.