
Serviciu de reparatie la instalatia speciala la autosp. Volvo, cf anunt de pub. ADV1084283

I.D.: 43205208

Data publicarii	10.06.19	Coduri CPV	50110000-9 50100000-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 16.659,20 RON - 16.659,20 RON

Descriere: Serviciu de reparatie la instalatia speciala si instalatia de transmisie la autospecia de stins incendii marca VOLVO având seria de șasiu YV2J1F1E2CA728163, cmc. 10837, putere motor 308 Kw, an fabricație 2012, tip motor D11C410EUV serie motor 251112, conform anunt de publicitate ADV1084283 constand in: - înlocuire rulment intermediar cardan - 4 buc; - înlocuire manometru -1/0/+25 bar - 1 buc; - înlocuire manometru 0 - 25 bar - 1 buc; - înlocuire manometru 0 - 60 bar - 1 buc; - înlocuire bloc electrovalve - 1 buc
