
REPARATIE RICOH 3110 BIHOR

I.D.: 47422870

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 18.06.20 | Coduri CPV | 50323200-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 1.030,00 RON - 1.030,00 RON

Descriere: 1406/15.06.2020(RAR Bihor) REPARATIE RICOH 3110 BIHOR Operatiuni specifice de service in vederea readucerii echipamentului in parametrii normali de functionare. In acest sens se inlocuiesc rola de incarcare si pad-ul de separare, REPARATIE RICOH 3110 BIHOR Operatiuni specifice de service in vederea functionarii echipamentului in parametrii normali, recomandati de producator. In acest sens se inlocuieste pad-ul de separare.
