
Reparatie la autospeciala pentru descarcerare Mercedes Sprinter cu nr. de înregistrare - MAI 52070

I.D.: 54576360

Data publicarii	24.02.21	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.210,36 RON - 3.210,36 RON

Descriere: Autoritatea contractanta are in intentie achizitionarea urmatorului serviciu: Reparatie la autospeciala pentru descarcerare Mercedes Sprinter cu nr. de înregistrare - MAI 52070, fiind necesar efectuarea unor reparatii la sistemul de iluminat - inlocuire stalp telescopic 4 tronsoane, inlocuire element inferior si superior prindere stalp telescopic Fireco.
