

## **Reparatie cu inlocuire piese de schimb la masina de spalat Girbau RMG 628**

I.D.: 50176188

---

Data publicarii	28.09.20	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 6.273,35 RON - 6.273,35 RON

---

Descriere: Reparatie cu inlocuire piese de schimb la masina de spalat Girbau RMG 628 - kit rulmenti; - valva evacuare; - rezistenta electrica; - kit etansari speciale.

---