

Servicii de verificări si reparații butelii (tuburi, containere) clor

I.D.: 77135869

Data publicarii	05.01.23	Coduri CPV	50514000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 95.000,00 RON - 95.000,00 RON

Descriere: Verificat, reparat si autorizat recipiente clor conform Normelor ISCIR = Prescriptii tehnice C5 si C12 din 2003., apartinand achizitorului. Pretul are in vedere butelii de 50 l și recipientele de 400 l si 800 litri clor lichid. Pretul unitar are in vedere si costul piselor, materialelor etc utilizate., prețuri care sunt variabile in functie de achizitia acestora / evolutia pietei. Tarife (Fara TVA si fara costul materialelor si al pieselor necesare) : - recipiente 400 l/500 Kg: verificare 701 lei + + 315 lei schimbat robineți rozete = max. 1016 lei/ buc. - recipiente 800 l/1000 Kg: verificare 1006 lei + 600 lei schimbat robineți / rozete = max. 1606 lei/ buc. - butelii de 40 l/ 50 Kg: verificare 150 lei + schimbat robinet / rozete 48 lei + autorizare tuburi 71.5 lei = max 269,5 lei Prețul materialelor necesare reparațiilor este specificat în devizul de lucrari. La data de 07.10.2022i, prețul unui robinet era de 227,7 lei bucata, exclusiv TVA. Având în vedere evoluția pietei în ceea ce privește modificări de cost la energie electrică, gaze naturale, forță de muncă și orice alt element relevant pentru producerea si livrarea produsului, precum si în funcție de modificarile legislative care afecteaza orice componenta a pretului, Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica prețul unitar pe livrare. În livrarea eşalonată a unei cantităţii de produs achiziţionată într-o cumpărare directă, furnizorul își rezervă dreptul de a modifica prețul