

## Reparatii motoare termice de pe drezine UAM 215

I.D.: 15314137

---

Data publicarii	04.10.16	Coduri CPV	50100000-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	06.10.16	Pretul estimativ:	39.656,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

---

Descriere: Serviciul consta in reparatia a doua motoare termice tip 1240 - V8 DT (Alpin). Materialele si piesele de schimb minime considerate necesare executarii reparatiei pentru un motor termic tip 1240-V8 DT (Alpin) : BIELA MOTOR BUC 2; TURBOSUFLANTA BUC 1; SET MANSON CAUCIUC MOTOR BUC 1; CHIULASA ANSAMBLU BUC 1; SET GARNITURI MOTOR BUC 1; SIGURANTA DIUZA STROPI BUC 16; INELE CAMASI BUC 16; CUZINETI BIELA SET 1; CUZINETI PALIER SET 1; SEGMENTI MOTOR SET 1; PINION ARBORE PT.ANTRENARE POMPA DE ULEI BUC 1; CAMASA CILINDRU BUC 2; PISTON BUC. 2; SAIBE DE CUPRU RETUR INJECTOR F 6 BUC 16; BOLT PISTON BUC 8; SEMERING ANTRENARE AX POMPA DE INJECTIE 1 BUC. 1; FILTRU ULEI BUC 2; TERMOSTAT BUC 2; ARBORE MOTOR BUC 1; DIUZA INJECTOR BUC 8; FURTUN ALIMENTARE COMBUSTIBIL BUC 5; FURTUN RETUR COMBUSTIBIL BUC 1; SAIBA CUPRU F14 MM BUC 26; SAIBA CUPRU F8 MM INJECTOR BUC 8; COLIER METALIC 47-56 BUC 8; TRANSMITATOR TEMPERATURA APA BUC 2; DEFLECTOR ULEI FATA BUC 1; DEFLECTOR ULEI SPATE BUC 1; ULEI MOTOR SCHIMB 1; PINION DISTRIBUTIE BUC 1; CAPSULA ULEI BUC 1; AVERTIZOR BUC 1; SIMERING ARBORE COTIT FATA BUC 1; SIMERING ARBORE COTIT SPATE BUC. 1; TUB SILICON BUC. 1; VOPSEA AUTOREZISTENTA LA TEMPERATURA BUC. 2. La aceste piese si materiale se vor adauga consumabilele necesare pentru protectia si efectuarea lucrarii de reparatie (vopsea bronz, solventi organici, combustibil pentru probe, mastic etansare, lavete, solutie degresare motor, etc.).

---