
Reparație sistem de supraveghere video

I.D.: 68626351

Data publicarii	29.04.22	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.426,00 RON - 2.426,00 RON

Descriere: Reparație sistem de supraveghere video, astfel: - Înlocuire camere de supraveghere video bullet de exterior, inclusiv videobalunuri - 2 bucăți x 297,00 lei/bucată - Înlocuire cablu FTP cu alimentare și șufă - 160ml x 4,95 lei/ml - Materiale de instalare - 1 set x 250,00 lei/set - Serviciu de instalare, configurare și punere în funcțiune - 1 bucată x 790,00 lei/bucată
