
Reparatie sistem video ureteroscop

I.D.: 68181988

Data publicarii	12.04.22	Coduri CPV	50422000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 30.000,00 RON - 30.000,00 RON

Descriere: Reparatie sistem video ureteroscop, conform ofertei LPD237: DEFECTIUNI CONSTATATE Fără semnal video OPERATIUNI EXECUTATE Se dexasamblează videoureteroscopul. Se înlocuiește placa electronică. Se efectuează probe funcționale. Se assemblează videoureteroscopul.PREZENTA TINE LOC DE COMANDA FERMA
