

---

## **Interventie tehnica pentru reparatie COPIATOR CANON IRC 1018**

I.D.: 95003205

---

Data publicarii	22.03.24	Coduri CPV	50313100-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 300,00 RON - 300,00 RON

---

Descriere: Interventie tehnica pentru reparatie COPIATOR CANON IRC 1018 1. Manopera reparatie copiator - Testare functionare copiator in vederea diagnosticarii - Este o hartie blocata in cuptorul echipamentului - Demontare cuptor copiator - Eliminare hartie din cuptor si reasamblare cuptor - Efectuare reglaje si reasamblare echipament - Cuptorul copiatorului este uzat - va trebui inlocuit - Reasamblare si testare finala functionare echipament mai puti

---