
Reparatie pompa servo automatizata

I.D.: 74192571

Data publicarii	13.10.22	Coduri CPV	50800000-3 50100000-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 7.175,00 RON - 7.175,00 RON

Descriere: Se solicita reparatie la automatizarea scarab, avand in vedere defectiunea intervenita la pompa servo si blocul de comanda directie care trebuie inlocuite conform raportului emis de catre Gradinariu Import Export SRL inregistrat cu nr. 26999/ 05.10.2022 si oferta nr. 27161/ 06.10.2022 ce cuprinde piesele de schimb, manopera si deplasarea.
