

## Pachet piese auto

I.D.: 29622076

Documente participare:

- 6-ADV1024567.zip

---

Data publicarii	17.07.18	Coduri CPV	34320000-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	19.07.18	Pretul estimativ:	2.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

---

Descriere: Pentru remedierea defecțiunilor apărute la instalația de iluminare-semnalizare a autospecialei Dacia Logan 1,2 sunt necesare următoarele piese și materiale : - 1 buc. Bloc lumini, OEM, cod CPV 31610000-5; Pentru efectuarea reviziei de 201.500 km la autospeciala Dacia Logan 1,6 MPI sunt necesare următoarele piese și materiale : - 1 buc. Filtru ulei, OE, cod CPV 42913000-9 ; - 1 buc. Filtru aer, OE, cod CPV 42913000-9 ; - 1 set Plăcuțe frână, OE, CPV 34320000-6 ; - 2 buc Disc frână, OE, CPV 34320000-6 ; - 2 buc Flanșă amortizor cu rulment, OEM, CPV 34320000-6 ; - 1 buc. Bobină inducție, OEM, cod CPV 34310000-3 ; - 1 buc Mâner ușă, cod CPV 34913000-0 . Pentru remedierea defecțiunilor apărute la trenul de rulare ale autospecialei Volkswagen Passat sunt necesare următoarele piese și materiale : - 2 buc Rulment față cu ABS, OEM, cod CPV 44442000-0 ; - 1 buc. Bobina inductie, OEM, CPV 34320000-6 ; - 6 buc. Bujii, OE, CPV 34320000-6 ; - 1 set placute frana spate, OEM, CPV 34320000-6 . Pentru efectuarea reviziei de 241.000 km la autospeciala Dacia Logan 1,4 MPI sunt necesare următoarele piese și materiale : - 1 buc. Filtru ulei, OE, cod CPV 42913000-9 ; - 1 buc. Filtru aer, OE, cod CPV 42913000-9 ; - 2 buc. Bucși bară antiruliu, OEM, cod, CPV 34320000-6 ; - 2 buc Stabilizator, OEM, cod CPV 34320000-6; - 1 buc Suport motor, AM, cod CPV 34320000-6; - 2 buc. Bucși punte spate, AM, cod, CPV 34320000-6; - 1 set plăcuțe frână, OEM, CPV 34320000-6; - 2 buc. Disc frână, OEM, cod CPV 34320000-6 ; - 1 buc. Kit distribuție+pompă apă, OE, cod CPV 34310000-3 ; - 4 buc. Bujii, OE, cod CPV 34310000-3 ; - 1 buc Rulment spate, OEM cod CPV 44442000-0 .

---