
Pachet servicii de reparare si de intretinere a vehiculelor

I.D.: 50252112

Data publicarii	01.10.20	Coduri CPV	50100000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.566,05 RON - 3.566,05 RON

Descriere: Servicii care constau in : inloc turbina , inlocuit oringuri la intercooler+sigurante , inloc garnitura teava egr , completat ulei motor , inloc teaca joja ulei , diagnoza motor + alte operatii (cf oferta de pret) Piese de schimb : mobil esp 5w30 0,5l , oringuri furtun intercooler, inele siguranta furtun intercooler , turbosuflanta ,garnituri , palnie joja ulei , mici furnituri, cf oferta de pret- Pentru autoturismul Skoda Octavia BV77PCB
