

LUCRARI DE REPARATII CURENTE

I.D.: 10339496

Data publicarii	26.11.15	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	03.12.15	Pretul estimativ:	11.930,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: Achiziția următoarelor lucrari de reparatii curente la sediul SERVICIULUI TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA CARAS-SEVERIN: *REPARARE DEFECTIUNE LA RETEAUA DE DISTRIBUTIE A APEI MENAJERE - buc= 1; *INLOCUIRE 6 AMORTIZOARE HIDRAULICE DE INCHIDERE LA USILE HOLURILOR - buc= 6; *REPARAREA INSTALATIEI DE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA LA 2 APARATE CLIMATIZARE - buc= 1; *REPARARE GLETURI SI ZUGRAVELI LA PERETII A 2 INCAPERI - buc= 1; *REPARARE CAMERA VIDEO DE SUPRAVEGHERE - buc= 1; *INLOCUIRE INTERFATA PROGRAMARE CENTRALA ANTIEFRACTIE - buc= 1; * REPROGRAMAREA CENTRALEI ANTIEFRACTIE- buc= 1; *REPARARE UNITATE DE MANAGEMENT SISTEM CONTROL ACCES SI SUPRAVEGHERE VIDEO - buc= 1; *REPARARE GRUP ELECTROGEN - buc= 1. DETALII LUCRARI: 1. Refacerea etanseitatii la un cot de teava PPR fi 40; 2. Inlocuire 6 amortizoare hidraulice de inchidere la usi din PVC; 3.Montare 2 prize PT, 24 ml conductor 3x2.5 mmp, 24 ml pat cablu, 2 stechere; 4. Reparare gleturi si zugraveli la pereti datorita unor deteriorari aparute ca urmare a umezirii acestora; suprafata= 20 mp; 5.Camera video de supraveghere tip Intellio ILN nu functioneaza;6.Interfata(cablu) de programare a centralei sistemului antiefractie tip DSC nu functioneaza; 7. Centrala antiefractie tip DSC nu functioneaza in parametrii normali; 8. Inlocuire hard - disc defect- 1 TB si reinstalare aplicatii software de management aferente si sistem de operare; 9.Inlocuire bobina comanda acceleratie motor grup electrogen Zenesis 150KVA.
