
Reparatii la autoturismul Dacia Duster

I.D.: 41783853

Data publicarii	04.02.20	Coduri CPV	50112200-5 50110000-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	1.153,10 RON - 1.153,10 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Se doreste contractarea unei firme specializate in vederea prestarii serviciilor - Reparatie la autoturismul Dacia Duster CT-18-PMV, constand in: inlocuit brat inferior dreapta, inlocuit 2 bare antiruliu, inlocuit bec climatizare, completat lichid racire - 1l, verificat geometrie stren fata.
