
SAP I - Servicii de reparații țevi zincate și de PPR la subsol Cămin 2

I.D.: 88096011

Data publicarii	12.10.23	Coduri CPV	45231111-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.098,17 RON - 3.098,17 RON

Descriere: Servicii de reparații țevi zincate și de PPR la subsol Cămin 2 Tăiere conducte deteriorate și racorduri. Montaj conducte din oțel zincat și racorduri, prin sudură oxiacetilenică. Montaj conducte și racorduri din PPR prin termofuziune. Probe de presiune și de etanșietate
CLAUZE SSM Prestatorul de servicii este în totalitate răspunzător de aplicarea Legii 319/2006 și H.G. 1425/2006 actualizate; Responsabilitatea organizării și conducerii lucrărilor precizate în comandă revine în totalitate prestatorului; Responsabilitatea comunicării, cercetării și înregistrării evenimentelor/accidentelor este numai de competența prestatorului; Nu se admit la lucru lucrătorii externi neinstruiți în cadrul USV; Echipamentul individual de protecție necesar este distribuit de către prestator.
