

Reparatii pompe SAER

I.D.: 39759151

Data publicarii 04.05.18 Coduri CPV 50511100-1 50511000-0

Pretul estimativ: 1.601,76 RON - 1.601,76 RON

Descriere: Reparatie pompa Saer M700/C, seria 2202610 (înlocuire set rulmenți, înlocuire etanșare mecanică) , Reparatie pompa Saer M700/C, seria 2202609 (rebobinare motor, înlocuire set rulmenți, înlocuire etanșare mecanică)
