
Reparație majora videorinoscop

I.D.: 59098261

Data
publicarii 19.07.21

Coduri CPV 50421000-2

Pretul
estimativ: 18.981,95 RON - 18.981,95 RON

Descriere: Reparație majora videorinoscop DEFECTIUNI CONSTATATE Manșonul de protecție a zonei de angulație este taiat. Senzorul optic, CCD este defect, imaginea este alb-negru. Operatiuni necesare in vederea remedierii defectului Dezasamblare videorinoscop CMOS. Inlocuire teaca examinare, inlocuire manson flexibil distal, inlocuire camasa metalica flexibila. Inlocuire sistem angulare, inlocuire senzor optoelectronic CCD, inlocuire lentila frontala CCD
