
Reparatie drum incinta STA Voila

I.D.: 43438085

Data publicarii	02.07.19	Coduri CPV	45233142-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 79.500,00 RON - 79.500,00 RON

Descriere: Etape de lucru cuprinse in pret: 1. Decapare suprafata afectata: (taiere beton, indepartare deseuri de beton rezultate, excavare strat suport afectat). 2. Refacere infrastructura: (strat suport de balast compactat 0-70cm, strat nisip cu rol anticapilar 7 cm, geogrila biaxiala cu rezistenta la tractiune mai mica de 40KN/m, Balast amestec optimal compactat la grad de 98% - proctor modificat - 10cm, nisip si hartie Kraft sau folie polietilena 4cm). 3. Refacere drum betonat (beton de ciment BCR 4.5 - 20cm)
