
Reparatie Mercedes Benz Sprinter A-10508

I.D.: 95809071

Data
publicarii 09.04.24

Coduri CPV 50112000-3

Pretul
estimativ: 2.707,47 RON - 2.707,47 RON

Descriere: EFECTUARE TEST SCURT,VERIFICARE INSTALATIE ELECTRICA,VERIFICARE SISTEM
ADBLUE,INJECTORUL SISTEMULUI DE PURIFICARE,INLOCUIT CONDUCTA ADBLUE,CONDUCTA
ADITIV,DUZA INJECTIE ADITIV
