
reparatie senzor refulare si revizie generala CTA

I.D.: 52435378

Data publicarii	08.12.20	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.222,00 RON - 1.222,00 RON

Descriere: reparatie senzor refulare si revizie generala CTA , senzor temperatura 1 buc 245 lei, inlocuire senzor temperatura 325 lei si revizie generala si proba functionare 652 lei
