
Reparatie BH08HSY

I.D.: 81632651

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 24.04.23 | Coduri CPV | 50110000-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 1.139,65 RON - 1.139,65 RON

Descriere: Service manopera 326,40Ron (demontat/montat piese) piese schimb 813,25 Ron (pompa vacuumatica si tachet inlocuit ,materiale mici). Descrierea este un exemplu, lucrarea finala este descrisa in factura fiscalal.
