
Servicii de reparare masina de spalat SPAL 60 conform deviz la Spitalul de Pneumoftiziologie

I.D.: 48923064

Data publicarii	13.08.20	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.728,83 RON - 4.728,83 RON

Descriere: Lucrarile constau in: - Demontare ansamblu de actionare cuva, suport reductoare; - Demontat reductor rasturnare si efectuat revizia generala, schimbat rulmenti, spalat si echipat, inclusiv adaugat lubrefiantul; - Revizuit reductorul de actionare si spalat, curatat, adaugat lubrefiant; - Verificat indexoarele pozitionale si reglat; - Verificat, curatat partea electrica, cutia de aparataj si lmitarile; - Verificat si reparat panoul central, schimbat semnalizarile optice; - Montat ansamblu de actionare cu reductoare si pus curele, reglat tensiunea in curele; - Revizuit manerele de inchidere cuve interioare, arcurile si curata de scame si depuneri, reglat inchiderea; - Revizuit inchiderea cuvei exterioare, aranjat manerul si glisierile; - Revizuit inchiderea apei spalare, trapa de evacuare ape uzate; - Verificat admisia si reglat cursa tije manete amestecator; - Verificat admisia aburului; - Verificat instalatia de impamantare a masinii si refacerea legaturilor la motoare si cutia de aparataj; - Verificat, centrat cuva, rotit si montat curele de transmisie, reglat tensiunea in curele; - probe si punere in functiune, predarea la beneficiar Valoare lucrare: 4728.83 lei, fara TVA.
