

Reparatie pompa Wilo Helix First V 1613 (4201009/17w18/598002)

I.D.: 99911695

Data publicarii	08.07.24	Coduri CPV	50511000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 20.266,75 RON - 20.266,75 RON

Descriere: Reparatie pompa Wilo Helix First V 1613 (4201009/17w18/598002), constand din: - schimbarea setului de etansari; - schimbarea setului de rulmenti (motor si cuplaj); - schimbarea pachetului complet hidraulic si a axului; - manopera aferenta.
