

## Servicii de reparații auto SKODA OCTAVIA

I.D.: 58868087

---

Data publicarii	14.07.21	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.779,00 RON - 3.779,00 RON

---

Descriere: Servicii de reparații pentru un autovehicul marca SKODA OCTAVIA (SS: TMBKE21ZX82174189) constând în înlocuirea următoarelor piese: Furtun presiune - 1 buc. (cod: 3C0145832D), Apărătoare noroi roată stânga față - 1 buc. (cod: 1Z0809957C) , Silicon etanșare - 1 buc. (cod: D176404M2) Șurub - 20 buc. (cod: N90735604) , Bucșă anterioară basculă - 2 buc. (cod: 1K0407182) , Șurub cosola punte - 2 buc. (cod: N10141003) , Piuliță prindere pivot - 6 buc. (cod: N10332002) , Șurub - 2 buc. (cod: N91039802) , Bieletă antiruliu față - 2 buc. (cod: 5Q0411315A) , Pompă tandem - 1 buc. (cod: 038145209Q) , Suport motor - 1 buc. (cod: 1K0199855BJ) , Șurub - 1 buc. (cod: N91167101) , Șurub - 1 buc. (cod: N10204808) , Șurub tampon pendul interior - 1 buc. (cod: N10558002) , Tampon capac - 3 buc. (cod: 03G103184C).Garanție: Conform legislației în vigoare

---