
Reparatie videoureteroscop flexibil Storz

I.D.: 46783025

Data publicarii	28.05.20	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 44.063,00 RON - 44.063,00 RON

Descriere: Reparatie videoureteroscop flexibil Storz seria 30831 se va conforma cu cerintele producatorului echipamentului Karl Storz. Va furniza si inlocui : canal de lucru, sistem transmisie imagine si lumina, cabluri angulare, teaca externa, manson cap distal. Garantie tehnica minim 6 luni
