
Servicii de reparație echipamente medicale II

I.D.: 72072353

Data publicarii	11.08.22	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 32.750,00 RON - 32.750,00 RON
1.880,00 RON - 1.880,00 RON
39.860,00 RON - 39.860,00 RON
39.860,00 RON - 39.860,00 RON
1.880,00 RON - 1.880,00 RON
8.080,00 RON - 8.080,00 RON
23.850,00 RON - 23.850,00 RON
23.850,00 RON - 23.850,00 RON
31.300,00 RON - 31.300,00 RON
8.080,00 RON - 8.080,00 RON
31.300,00 RON - 31.300,00 RON
27.875,00 RON - 27.875,00 RON
23.850,00 RON - 23.850,00 RON
1.450,00 RON - 1.450,00 RON
2.560,00 RON - 2.560,00 RON
23.250,00 RON - 23.250,00 RON
1.600,00 RON - 1.600,00 RON
24.600,00 RON - 24.600,00 RON
2.100,00 RON - 2.100,00 RON

Descriere: 10. Reparație videocolonoscop CF - H185, serie nr. 2400319, componentă a Trusei de videoendoscopie nr. inv. 248445. Reparație videobronhoscop BF - 1T180, serie nr. 2802286, componentă a Trusei de videobronhoscopie cu accesorii pt. purtător nr. inv. 244606. Reparație videobronhoscop BF - Q180, serie nr. 2802412, componentă a Trusei de videobronhoscopie cu accesorii pt. purtător nr. inv. 244601. Reparație videobronhoscop BF - F260, serie nr. 2800336, componentă a Trusei de videobronhoscopie cu autoflorescență tip Evis Lucera Spectrum nr. inv. 244553. Reparație videobronhoscop BF - 1T160, serie nr. 2801075, componentă a Trusei de videobronhoscopie cu autoflorescență tip Evis Lucera Spectrum nr. inv. 244557. Reparație sursă de lumină CLV 190, componentă a Trusei de videobronhoscopie cu accesorii pt. purtător nr. inv. 2446012. Reparație videogastroscoapă GIF - HQ190, serie nr. 2416825, componentă a Trusei de videoendoscopie nr. inv. 2484419. Reparație videocolonoscop CF - H170L, serie nr. 2823330, componentă a Trusei de videoendoscopie pentru examinare screening nr. inv. 266309. Reparație videogastroscoapă GIF H185, serie nr. 2400777, componentă a Trusei de videoendoscopie nr. inv. 248444. Reparație sursă de lumină CLV 260, componentă a Trusei de videobronhoscopie cu autoflorescență tip Evis Lucera Spectrum nr. inv. 244558. Reparație videogastroscoapă GIF - H185, serie nr. 2400776, componentă a Trusei de videoendoscopie nr. inv. 248442. Reparație videobronhoscop BF - 260, serie nr. 2802078, componentă a Trusei de videobronhoscopie cu autoflorescență tip Evis Lucera Spectrum nr. inv. 2445516. Reparație videocolonoscop CF - H170L, serie nr. 2823372, componentă a Trusei de videoendoscopie pentru examinare screening nr. inv. 2663617. Reparație videogastroscoapă GIF H170, serie nr. 2827417, componentă a Trusei de videoendoscopie pentru examinare screening nr. inv. 2663013. Reparație videogastroscoape GIF - Q165, serii nr. 2318567 și 2318579, nr. inv. 24791 și 2479314. Reparație videogastroscoapă GIF H170, serie nr. 2827601, componentă a Trusei de videoendoscopie pentru examinare screening nr. inv. 2663615. Reparație videocolonoscop CF - H170, serie nr. 2823353, componentă a Trusei de videoendoscopie pentru examinare screening nr. inv. 2663618. Reparație videocolonoscop CF - H170L, serie nr. 2823370, componentă a Trusei de videoendoscopie pentru examinare screening nr. inv. 2663011. Reparație videocolonoscoape CF - HQ190L, serie nr. 2419069, CF-H185L, serie nr. 2400376 și GIF HQ 190, serie nr. 2416831, componente ale Trusei de videoendoscopie nr. inv. 24844
