

---

## **Reparație Videoendoscop flexibil de intubație 6.5 x 65, tehnologie CMOS, cod: 11304BCX.**

I.D.: 95529949

---

Data publicarii 02.04.24

Coduri CPV 50422000-9

---

Pretul estimativ: 34.805,00 RON - 34.805,00 RON

---

Descriere: Reparație Videoendoscop flexibil de intubație 6.5 x 65, tehnologie CMOS, cod: 11304BCX. V3  
DEFECTIUNI CONSTATATE Nu este etanș Înveliș distal deteriorat Uzură butoane Placă  
electronică butoane corodată Supapă ASP deteriorată Sistem vertebre și nit rupte Unitatea  
de direcție zgâriată Fibrele optice rupte în ax Ansamblu arbore de lucru deteriorat Canal de  
intrare corodat Ansamblu conector Y corodat OPERATIUNI NECESARE Înlocuire înveliș distal  
Înlocuire ansamblu arbore de lucru Înlocuire butoane și placa electronică Înlocuire teacă  
externă și supapă ASP Înlocuire sistem vertebre și fibrele optice Înlocuire conector Y și  
canalul de intrare Efectuare teste finale și calitative

---