
Reparatie schimbator caldura masina ambalat lapte

I.D.: 43960028

Data publicarii	11.09.19	Coduri CPV	50532000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.248,71 RON - 1.248,71 RON

Descriere: Reparatie schimbator caldura ce consta in : eliminarea pierderilor de apa si a depunerilor de piatra datorate duritatii apei ;inlocuirea vasului de expansiune ;refacerea etanseitatii registrului schimbator caldura ,probe functionare.
