

---

## **Serviciu de reparatie pentru bloc comanda al detectorului de jocuri in articulatii**

I.D.: 42388742

---

Data publicarii	05.04.19	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.880,00 RON - 1.880,00 RON

---

Descriere: RAR S.E.I.I.( M187/01.04.2019): Serviciu de reparatie pentru bloc comanda al detectorului de jocuri in articulatii, din cadrul modernizarii detectoarelor de jocuri cu lanterne radio - reparatie lanterna telecomanda (reparatie modul receptor, reparatie modul incarcare, reconfigurare canale radio, probe de functionare).

---