

---

## **Reparatie instalații de răcire industrială de tip Emerson Liebert HPM**

I.D.: 39396485

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 28.10.19 | Coduri CPV | 50730000-1 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 3.620,00 RON - 3.620,00 RON

---

Descriere: Reparația instalațiilor de răcire presupune schimbarea filtrului deshidrator și folosirea următoarelor materiale, conform fișei de revizie nr. 13.09.2019 1. Filtru deshidrator- D 12 mm, sudabil, sens unit - echivalent DF316/M12S 2. Azot tehnic- tub mic- aproximativ 2 mc 3. Electrozi Ag cu pasta- 2 Buc 4. Freon (completare) 5 kg- tip R 410 5. Manopera reparatie .

---