

---

## Reparat si rebobinat MIXER P=1,4kw/3000rpm

I.D.: 45287823

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 18.03.20 | Coduri CPV | 50532100-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

Pretul estimativ: 2.522,00 RON - 2.522,00 RON

---

Descriere: Serviciul consta in: demontat subansamble Mixer, depresat pachet tole stator, taiat coroana bobinaj stator, fiert pachet tole in solutie de apa cu soda, extras conductor bobinaj ars din stator, curatat pachet tole, inlocuit Kit Etansare dublu(una este pentru apa si una pentru ulei), inlocuit O-inguri , rebobinat stator, impregnare/uscare timp de 24 ore, inlocuit rulmenti, presat stator rebobinat in carcasa pompei, montat subansamble, probe functionale,vopsit, transport retur la beneficiar

---