
Servicii de reparații auto DACIA DUSTER

I.D.: 53317353

Data publicarii	11.01.21	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 216,00 RON - 216,00 RON

Descriere: Servicii de reparații auto DACIA DUSTER cu S.S. UU1HSDJ9G53842590, constând in înlocuirea chederului de la ușa spate dreapta. Garanție: pentru piesele înlocuite și serviciile prestate - conf. legislației în vigoare.
