

## Piese auto

I.D.: 21002660

---

Data publicarii	10.07.17	Coduri CPV	34300000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	12.07.17	Pretul estimativ:	25.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

---

Descriere: UM 01119 Brasov în calitate de autoritate contractanta delegata realizeaza un studiu de piata pentru urmatoarele produse: Piese de schimb necesare pentru UM 01700 Brasov: Lampa semnalizare rotunda BIT 30052 - 10 buc; Dispersor lampa spate Raba - 6 buc; Punte diode 24V - 3 buc; Senzor indicator temperatura - 6 buc; Pompa frana Raba- 1 buc; Supapa RE 1105 - 2 buc; Set segmenti compresor - 3 seturi; Releu tensiune 24V - 5 buc; Releu semnalizare 24V - 5 buc; Cilindru frana fata Saviem - 4 buc; Baterie filtre Saviem - 1 buc; Baterie filtre Raba - 2 buc. Piese de schimb necesare pentru UM 01044 Campulung: Semering planetara Raba - 10 buc; Releu semnalizare 24V - 4 buc; Cilindru frana fata Raba - 6 buc; Camera franare Raba - 2 buc; Pompa EATON - 2 buc; Pivotal inf. Aro - 4 buc; Pivotal sup. Aro - 4 buc; Alternator 24V - 1 buc; Bobina inductie 12V - 1 buc; Supapa aer unisens Raba - 1 buc; Rulment presiune fi 310 - 2 buc; telescop spate Aro - 4 buc; Telescop fata Aro - 4 buc; Pompa apa Aro L27 - 1 buc; Contact general - 3 buc. Piese de schimb necesare pentru UM 01107 Brasov: Butuc pompa apa Raba - 1 buc; Volanta fi 420 Raba - 1 buc; Pompa antiinghet Raba - 1 buc; Radiator Raba - 1 buc; Electromotor Raba - 1 buc; Cilindru frana fata Raba - 6 buc; Termostat Raba - 4 buc; Disc ambreiaj Raba - 1 buc; Placa de presiune Raba - 1 buc. Piese de schimb necesare pentru UM 01028 Ghimbav: Cilindru ambreiaj Raba - 1 buc; Camera franare Saviem - 1 buc; Pompa ambreiaj Raba - 4 buc; Pompa amorsare Raba - 1 buc; Supapa releu multipla mare - 1 buc; Pompa frana dublu circuit Aro - 2 buc; Butuc pompa apa Raba - 4 buc; Regulator presiune Raba - 1 buc; Pompa alimentare Raba - 1 buc; Supapa siguranta 4 circuite Raba - 2 buc. Piese de schimb necesare pentru UM 01042 Curtea de Arges: Supapa RE 2504 Raba - 1 buc; Far rotund Raba - 1 buc; Radiator Aro D127 - 4 buc; Camera franare Raba - 1 buc; Amortizor fata Aro - 1 buc; Amortizor spate Aro - 2 buc; Furtun hidraulic presiune Raba (intre pompa Eaton si caseta de directie) - 4 buc; Furtun hidraulic presiune Raba (intre pompa Eaton si rezervor hidraulic) - 1 buc; Vas expansiune Raba - 1 buc; Racord cauciuc pentru racire Aro - 2 buc; Pahar lichid cilindru principal frana Raba - 4 buc; Pahar lichid pompa frana (ambreiaj) Aro - 1 buc; Radiator racire Raba - 1 buc.

---