
Serviciul de reparat elemente de șenilă pentru excavatoare tip SRs 2000-30/7 și SRs 1300-26/3,5

I.D.: 57803160

Data publicarii	10.06.21	Coduri CPV	50531000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 974.120,00 RON - 974.120,00 RON

Descriere: Reparare elemente de șenilă utilaje miniere, conform solicitărilor din caietul de sarcini nr. SM 1023/11.02.2021. Valoarea minimă estimată a acordului cadru este de 578.690 lei fără TVA. Valoarea maximă estimată a acordului cadru este de 974.120 lei fără TVA. Frecvența de atribuire a contractelor subsecvente este semestrială. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent: 759.045 lei fără TVA. Cantitățile estimate de elemente de șenilă ce urmează a fi reparați pe durata acordului-cadru sunt de maxim 130 buc. și de minim 80 buc. Cantităților estimate de elemente de șenilă ce urmează a fi reparați, care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent, sunt de maxim 103 buc. și de minim 40 buc.
