

Reparatii TOUAREG B-65-PYP

I.D.: 50499538

Data publicarii	09.10.20	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.949,33 RON - 4.949,33 RON

Descriere: PIESE: CUREA TRANSMISIE 105,54 ROLA GHIDARE DE PA INTINZATOR 47,25 ROLA GHIDARE DE LA ALTERNATOR 47,25 ROLA GHIDARE DE PE ALTERNATOR PARTE SPATE 42,93 KIT DISTRIBUTIE POMPA INJECTIE 324,76 RADIATOR AC 427,95 ROLA INTINZATOARE CUREA TRANSMISIE 321,91 ROLA GHIDARE DE PE INTINZATOR 68,18 POMPA APA 141,82 COMPRESOR AC 1.369,12 MATERIALE: MATERIALE AUXILIARE 50,00 ANTIGEL 3 l x15,50 = 46,50 APA DISTILATA 3 l x 2,65 = 7,95 SOLUTIE CURATAT 5 l x 15,95 = 79,75 FREON 1,1 kg x 150,00 = 165,00 SOLUTIE DE CONTRAST 0,02 kg x 121,50 = 2,43 MANOPERA: INL. KIT DISTRIBUTIE pompa injectie 1 x 85,00 = 85,00 INL. KIT ACCESORII 0,8 x 85,00 = 68,00 INL. POMPA APA 0,8 x 85,00 = 68,00 INL. RADIATOR AC 1 x 85,00 = 85,00 INL. COMPRESOR AC 1 x 85,00 = 85,00 D/M TRAGER 2 x 85,00 = 170,00 D/M BARA FATA 1 x 85,00 = 85,00 D/M RADIATOARE 2 x 85,00 = 170,00 CURATAT INSTALATIE AC 1 x 800,00 = 800,00 INCARCAT CU FREON 1 x 85,00 = 85,00
