

---

## Servicii de reparare aparatura de laborator

I.D.: 44478814

---

Data publicarii	05.11.19	Coduri CPV	50430000-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.040,00 RON - 1.040,00 RON

---

Descriere: Demontarea distilatorului; curatarea cuvei de incalzire si a elementului de incalzire de depunerile calcaroase, cu acid azotic; verificarea traseelor de apa; inlocuirea electrovalvei de admisie apa; verificarea releului de protectie cu termocontact; verificarea placii electronice de comanda; montarea distilatorului; verificarea rezistentei de izolatie; punerea in functiune a distilatorului. Piese de schimb necesare: 1. Electrovalva de admisie apa pentru distilator GFL2004

---