

## **“Refacere a hidroizolației bituminoase la acoperiș tip terasă și lucrări de reparații tavane false pe structură metalică de la Sala de Sport - U.T.C.B. ”**

I.D.: 72773882

Data publicarii	05.09.22	Coduri CPV	45261100-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 112.600,00 RON - 112.600,00 RON

Descriere: “Refacere a hidroizolației bituminoase la acoperiș tip terasă și lucrări de reparații tavane false pe structură metalică de la Sala de Sport - U.T.C.B. ” Lucrarile propuse sunt urmatoarele: • Desfacere dale din beton, indepartarea stratului de nisip și transportul deșeurilor rezultate; • Desfacere hidroizolație veche ; • Curățarea îngrijită a suprafețelor decopertate și transportul deșeurilor rezultate; • Reparare strat suport inclusiv refacerea pantelor de scurgere - terasă necirculabilă cu pante între 2 și 5%, realizate cu ajutorul unui beton de pantă cu agregate ușoare; • Reparații tencuială exterioara atic; • Inlocuire sifoane de terasă și racordarea acestora la sistemul de colectare a apelor meteorice; • Aplicare hidroizolație în două straturi orizontală la terasă și verticală la atic, inclusiv amorsarea în două straturi; • Izolarea gurilor de scurgere, aerisirilor, deflectoarelor sau a altor elemente ce străpung terasa; • Montare parafrunzare guri de scurgere; • Se impune refacerea integrală a hidroizolației, recomandându-se utilizarea membranelor bituminoase atestate conform ISO 9001; • Înlocuirea partilor deteriorate din componența plafonului fals realizat din plăci de gips carton montate pe structura metalica (demontare și montare plăci din gips carton pe structura metalica existenta) ; • Chituirea rosturilor dintre plăcile de gips carton, gletuirea, amorsarea și zugravirea suprafețelor de tavan montate cu vopsea lavabilă în două straturi ; • Transportul deșeurilor rezultate la grăpa de gunoi.