
Servicii de reparare si intretinere autovehiculelor

I.D.: 91164119

Data publicarii	22.12.23	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.384,04 RON - 2.384,04 RON

Descriere: Reparatii VW Transporter MAI50708: înlocuit discuri frână spate , înlocuit plăcuțe frână spate, înlocuit plăcuțe frână față, înlocuit rulment roată dreapta spate, efectuare test frânare.
