
Reparație tambur cu furtunuri (înlocuit cuplă mamă)

I.D.: 76410973

Data publicarii	15.12.22	Coduri CPV	45259000-7
Termenul limita pentru depunere:	19.12.22	Pretul estimativ:	1.350,00 RON - 1.500,00 RON
Descriere:	ISU Covasna intenționează să achiziționeze prin cumpărare directă servicii de reparație tambur cu furtunuri (înlocuit cuplă mamă) tip Holmatro, model HR 4520 COB, presiune maximă de operare 720 bar.		
